Приложение 3

Схема электрическая соединений.



*Приобразователи ИП-116, ИП-107, ИП-108 не закреплены за определенным входом, поэтому к каждому разъему X2.1, X2.2, X2.3 может быть подключен любой из преобразователей.

* Допускается применение других марок гибкого провода.