



# МОНТАЖНЫЙ ЧЕРТЕЖ

## УСТАНОВКА БЛОКА




## ВЫРЕЗ В ПАНЕЛИ ЩИТА




## УСТАНОВКА ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ




## УСТАНОВКА ПРОХОДНИКА



## УСТАНОВКА ДАТЧИКА ИП-107



## Вид Б повернуто



Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примеч.
1	По формуляру	Блок контроля	1	
2	По формуляру	Блок преобразователя	1	
3	7.107.30	Датчик	1	
4	7.021.24.08	Механизм установки	1	
5	381007.60044.50-01	Кронштейн	1	
7	3810084.70065.50	Проходник	1	По согл.
10	381007.60043.02	Скоба	5	+3 для 8 м кабеля
14		Болты ГОСТ 7805-70 M6x25.36.019	2	
		Виты ГОСТ 17473-80		
16		A.M4-6gx10.36.019	2	
17		A.M4-6gx16.36.019	2	
18		A.M5-6gx10.36.019	5	+3 для 8 м кабеля
		Шайбы ГОСТ6402-70		
20		4.65 Г.019	4	
21		5.65 Г.019	5	+3 для 8 м кабеля
		Шайбы ГОСТ11371-78		
23		4.02.019	4	
24		5.02.019	5	+3 для 8 м кабеля
44		Штифт m4m5		Не пост.

1. \*Размеры для справок.

2. Минимальный радиус гибки кабеля  $R_{min}=20$  мм.

3. На кабель под скобу поз.10 одеть трубку 3.31 ТВ-40, Ø12, L=20 мм. ГОСТ 19034-80.